



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на монтаж системи відеонагляду у приміщеннях Новоодеського ліцею №3 за адресою: вул. Спаська, 75 в м. Нова Одеса Миколаївського р-ну, Миколаївської обл.

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення ІР відеореєстратора 32-канальний 1U 2HDD (запис не менше 30 календарних днів)	шт	1	
2	Встановлення комутатора	шт	2	
3	Монтаж гібридного інвертора	шт	1	
4	Монтаж акумулятора Акумуляторна батарея 12V 100Ah	шт	1	
5	Встановлення ІР відеокамер різного типу (2мп-4мп, 2,8мм, ІЧ-15м, 30м, ІР66 від-30+60 С)	комплект	20	
6	Встановлення та підключення монітора	шт	2	
7	Монтаж фільтрів мережевих	блок	2	
8	Встановлення та кріплення пристроїв живлення	ящик	18	
9	Прокладання вініпластових коробів по стінах, стелях та колонах	м	150	
10	Кабель прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	505	
11	Системи відеоконтролю взаємозалежних пристроїв до 20 шт	комплекс	1	
12	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор дисплей	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]